



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอนาหัว จังหวัดนครพนม
ที่ นพ ๗๓๐๑/ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลนาจ้ว อำเภอนาหัว จังหวัดนครพนม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลนาจ้ว อำเภอนาหัว จังหวัดนครพนม เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลการจัดการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบล นำไปประกอบจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือฐานข้อมูลอื่นๆ ในการบริหารจัดการน้ำในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว ขอรายงานสรุปผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลนาจ้ว อำเภอนาหัว จังหวัดนครพนม ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว ทราบว่า ไม่พบปัญหาน้ำเสียแต่อย่างใด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จาก ผู้รายงาน
(สินธ์สมุทร รักษาเนน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด

.....
(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยนุช ทองมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

ความเห็นของนายก

.....
(ลงชื่อ)
(นายศิลป ประกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

สรุปแบบสำรวจ ข้อมูลสภาพบ้าน น้ำเสียในพื้นที่หมู่บ้าน

องค์กรบริหารส่วนตำบลนาจั้ว อำเภอหาดว่า จังหวัดนครพนม

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำเสีย	สภาพน้ำเสีย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
1	บ้านนาคอย หมู่5	-		✓	
2	บ้านสามค้อ หมู่7	-		✓	
3	บ้านนาคอย หมู่10	-		✓	
4	บ้านนาคอยหมู่ 13	-		✓	
5	บ้านนากระติม หมู่4	-		✓	
6	บ้านอูนนา หมู่11	-		✓	
7	บ้านอูนนา หมู่3	-		✓	
8	บ้านกุดน้ำใส หมู่6	-		✓	
9	บ้านโนนกุงหมู่9	-		✓	
10	บ้านโนนสะคาด หมู่12	-		✓	