



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านที่ ๓ - หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาजू อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน ๑๐ ตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ด้วยเครื่องมือภาคสนาม (กระดาษลิตมัส Test Strip) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू จึงประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ได้มาตรฐานน้ำอุปโภคบริโภคและผ่านเกณฑ์การตรวจสอบน้ำประปาดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศิลป์ ประกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

สถานที่เก็บน้ำ	ผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว				
	ความขุ่น (NTU)		ความเป็นกรด - ด่าง (PH)		หมายเหตุ
	ผลการทดสอบ	มาตรฐานน้ำประปา	ค่า PH	ผลการทดสอบ	
หมู่ที่ ๓ บ้านอุณา	๐.๔๖	ไม่เกิน ๔	๘	ต่าง	ทดสอบด้วย กระดาษลิตมัส
หมู่ที่ ๔ บ้านนากระเทียม	๐.๒๙	ไม่เกิน ๔	๘	ต่าง	
หมู่ที่ ๕ บ้านนาคอย	๐.๒๓	ไม่เกิน ๔	๘	ต่าง	
หมู่ที่ ๖ บ้านกุดน้ำใส	๐.๒๔	ไม่เกิน ๔	๘	ต่าง	
หมู่ที่ ๗ บ้านสามัคคี	๐.๒๘	ไม่เกิน ๔	๘	ต่าง	
หมู่ที่ ๘ บ้านโนนกง	๐.๒๙	ไม่เกิน ๔	๘	ต่าง	
หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาคอย	๐.๓๕	ไม่เกิน ๔	๘	ต่าง	
หมู่ที่ ๑๑ บ้านอุณา	๐.๔๑	ไม่เกิน ๔	๘	ต่าง	
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสะอาด	๐.๔๘	ไม่เกิน ๔	๘	ต่าง	
หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาคอย	๐.๓๒	ไม่เกิน ๔	๘	ต่าง	

(ลงชื่อ)



(นายศุภพงศ์ ทิศนพวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายศิลา ประกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว